


FICHA TÉCNICA


FT: 212/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022



Pinça Superior com terminal tubular de compressão (não incluso)



Parafusos tipo buijões para aperto do cabo de serviço



Montagem do cabo de serviço na garra negativa



Resistente a Temperaturas



Impactos



Resistência a Corrente Elétrica / Isolação

DESCRIÇÃO

Garra negativa para 800A, corpo em liga de cobre especial A+ de alta condutividade elétrica, fabricada em sistema de pinça dupla angular montadas entre si através de articulação pinada, ranhuras de segurança nas pontas das mesmas, mola de aço de alta pressão que garante um firme fechamento das pinças, proporcionando excelente contato elétrico, alojamento para montagem do cabo de serviço através de dois parafusos de fixação tipo buijão ou de terminal tubular de compressão (não incluso), garantido uma perfeita fixação do cabo de serviço e um ótimo desempenho para passagem de corrente.

Garra Negativa Modelo 805 para até 500 Amperes e cabo de serviço de até 95mm².

APLICAÇÃO

Para executar o aterramento em processos de solda de acordo com a variação de amperagem dos equipamentos, utilizado em empresas siderúrgicas, na construção civil, indústrias petroquímicas, químicas, naval, metalúrgicas, mecânica pesada, usinas de cana de açúcar, serralherias, como também em médias e pequenas empresas.

CORES

Corpo na cor bronze metálico.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

8515.90.00

EMBALAGEM

Embalagem plástica individual com todas as informações necessárias.

ESTOCAGEM

Manter o porta eletrodo dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Limpar com pano umedecido e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Garra Negativa Bronze 800A - Código 2048 - Modelo 805

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: